



Dominator Raked



Dominator Straight



Jail Bar



Wichtiger Sicherheitsrückruf

Lenker der Marke Burly: „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ und „Jail Bars“

Burly Brand hat sich entschlossen, einen Rückruf von „Burly Brand“ Motorradlenkern durchzuführen. Bei den betroffenen Lenkern handelt es sich um die Modelle „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ und „Jail Bars“ in Schwarz und Chrom in den Höhen 10“, 12“ und 14“. Lenker, die vor August 2020 gekauft wurden, sind von dieser Rückrufaktion nicht betroffen.

Begründung:

Es besteht der Verdacht, dass bei einigen Dominator- und Jail-Lenkern die Schweißnähte an der Verbindung zwischen den vertikalen Rohren und den Gewindestopfen nicht vorschriftsmäßig sind, was zur Bildung eines Risses oder von Rissen führen kann. Die weitere Verwendung der zurückgerufenen Lenker, nachdem sich ein Riss gebildet hat, kann dazu führen, dass sich der Lenker vom Motorrad löst, wodurch die Fähigkeit des Fahrers, das Motorrad zu kontrollieren, beeinträchtigt wird, was das Risiko eines Sturzes erhöht.

Verbraucher (Endverbraucher) müssen darauf verzichten, ein mit diesem Produkt ausgestattetes Motorrad zu betreiben, bis der zurückgerufene Lenker ersetzt wurde.

Erforderliche Maßnahmen:

Stellen Sie den Verkauf der betroffenen Lenker sofort ein und informieren Sie die Verbraucher (Endverbraucher) über diesen Rückruf und die zuvor beschriebenen Gefahren.

Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Rückrufaktion benötigen, wenden Sie sich bitte Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten in dieser Angelegenheit. Custom Chrome Europe und Burly Brand haben diese Maßnahme im Interesse der Sicherheit und der weiteren Zufriedenheit mit den Produkten der Marke Burly Brand ergriffen.



Dominator Raked



Dominator Straight



Jail Bar



Important Safety Recall

Burly Brand Handlebars: „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ and “Jail Bars”

Burly Brand has decided to issue a recall of „Burly Brand“ motorcycle handlebars. The handlebars affected are the „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ and “Jail Bars” in black and chrome, 10” 12” and 14” heights. Handlebars purchased before August 2020 are not affected by this recall.

Reason:

It is suspected that on some Dominator and Jail handlebars, the welds at the connection between the vertical tubes and the threaded plugs are not compliant, which may result in the formation of a crack or cracks. Continued use of the recalled handlebars after a crack has formed may result in the separation of the handlebars from the motorcycle thereby impairing the operator’s ability to control the motorcycle, increasing the risk of a crash.

Consumers (end users) need to refrain from operating any motorcycle equipped with this product until the recalled handlebar is replaced.

Required Action:

Stop selling affected involved handlebars immediately and notify the consumer (end user) about this recall and the previous described hazards.

If you need more information about this recall, please contact your Sales Representative. We apologize for any inconvenience in this matter. Custom Chrome Europe and Burly Brand has taken this action in the interest of safety and continued satisfaction with Burly Brand products.



Dominator Raked



Dominator Straight



Jail Bar



Rappel de sécurité important

Les guidons de marque Burly : „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ et „Jail Bars“.

Burly Brand a décidé d'émettre un rappel des guidons de moto „Burly Brand“. Les guidons concernés sont les modèles „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ et „Jail Bars“ en noir et chrome, de hauteurs 10“ 12“ et 14“. Les guidons achetés avant août 2020 ne sont pas concernés par ce rappel.

Motif :

On soupçonne que sur certains guidons Dominator et Jail, les soudures au niveau de la connexion entre les tubes verticaux et les bouchons filetés ne sont pas conformes, ce qui peut entraîner la formation d'une ou de plusieurs fissures. La poursuite de l'utilisation des guidons rappelés après la formation d'une fissure peut entraîner la séparation du guidon de la motocyclette, ce qui réduit la capacité du conducteur à contrôler la motocyclette et augmente le risque de collision.

Les consommateurs (utilisateurs finaux) doivent s'abstenir de conduire une motocyclette équipée de ce produit jusqu'à ce que le guidon rappelé soit remplacé.

Action requise :

Cesser immédiatement la vente des guidons concernés et informer le consommateur (utilisateur final) de ce rappel et des dangers décrits précédemment.

Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce rappel, veuillez contacter votre représentant commercial.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments causés par cette affaire. Custom Chrome Europe et Burly Brand ont pris cette mesure dans l'intérêt de la sécurité et de la satisfaction continue des produits Burly Brand.



Dominator Raked



Dominator Straight



Jail Bar



Importante retiro de seguridad

Manillares de la marca Burly: „Dominator Raked“, „Dominator Straight“, „Jail Bars“

Burly Brand ha decidido retirar del mercado los manillares de motocicleta „Burly Brand“. Los manillares afectados son los „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ y „Jail Bars“ en color negro y cromado, de 10“ 12“ y 14“ de altura. Los manillares comprados antes de agosto de 2020 no están afectados por esta retirada.

Razón:

Se sospecha que en algunos manillares Dominator y Jail, las soldaduras en la conexión entre los tubos verticales y los tapones roscados no son conformes, lo que puede dar lugar a la formación de una o varias grietas. El uso continuado de los manillares retirados después de que se haya formado una grieta puede dar lugar a la separación del manillar de la motocicleta, perjudicando así la capacidad del operador para controlar la motocicleta, aumentando el riesgo de accidente.

Los consumidores (usuarios finales) deben abstenerse de utilizar cualquier motocicleta equipada con este producto hasta que se sustituya el manillar retirado.

Acción requerida:

Dejar de vender inmediatamente los manillares afectados y notificar al consumidor (usuario final) sobre esta retirada del mercado y los peligros anteriormente descritos.

Si necesita más información sobre esta retirada, póngase en contacto con su representante de ventas. Nos disculpamos por cualquier inconveniente en este asunto. Custom Chrome Europe y Burly Brand han tomado esta medida en interés de la seguridad y de la continua satisfacción de los productos Burly Brand.



Dominator Raked



Dominator Straight



Jail Bar



Importante richiamo di sicurezza

Manubri del marchio Burly: „Dominator Raked”, „Dominator Straight”, „Jail Bars”

Burly Brand ha deciso di effettuare un richiamo dei manubri per motocicli „Burly Brand“. I manubri interessati sono i „Dominator Raked“, „Dominator Straight“ e „Jail Bars“ in nero e cromo, altezza 10“ 12“ e 14“. I manubri acquistati prima dell'agosto 2020 non sono interessati da questo richiamo.

Motivo:

Si sospetta che su alcuni manubri Dominator e Jail le saldature in corrispondenza del collegamento tra i tubi verticali e i tappi filettati non siano conformi, il che può provocare la formazione di una o più crepe. L'uso continuato dei manubri richiamati dopo la formazione di una cricca può provocare la separazione del manubrio dalla motocicletta, compromettendo la capacità dell'operatore di controllare la motocicletta e aumentando il rischio di caduta.

I consumatori (utenti finali) devono astenersi dalla guida di motocicli equipaggiati con questo prodotto fino alla sostituzione del manubrio richiamato.

Azione richiesta:

Interrompere immediatamente la vendita dei manubri interessati e informare i consumatori (utenti finali) di questo richiamo e dei pericoli precedentemente descritti.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni su questo richiamo, contattate il vostro rappresentante di vendita.

Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti. Custom Chrome Europe e Burly Brand hanno intrapreso questa azione nell'interesse della sicurezza e della continua soddisfazione dei prodotti Burly Brand.